

## Informacja o produkcji

### Roto Safe E: elektromechaniczne zamki do drzwi Wycofanie czytnika linii papilarnych SAP 633288 i wprowadzenie nowego SAP 838622



#### Opis

Wycofany zostaje czytnik linii papilarnych SAP 633288, w jego miejsce zostaje wprowadzony nowy - SAP 838622. Nowy czytnik linii papilarnych umożliwia zarządzanie odciskami palców użytkowników poprzez aplikację.

#### Dane techniczne

- wprowadzany czytnik linii papilarnych może być łączony z Eneo C, Eneo CC, Eneo CF, Eneo A i Eneo AF.
- wymiary montażowe i frezowania oraz sposób podłączenia do zamków Eneo pozostaje bez zmian.
- zarządzanie użytkownikami i ustawieniami za pomocą aplikacji BioKey®. Aplikacja ta jest niezbędna do parowania i zarządzania odciskami palców użytkowników.
- zintegrowany mechanizm blokujący zgodny z normą VdS.
- wodoszczelna jednostka zewnętrzna - pozytywny wynik testu (klasa IP 65).
- brak możliwości manipulowania otwieraniem drzwi za pomocą przycisku resetowania z zewnątrz.
- bezpieczna procedura parowania pomiędzy urządzeniem zewnętrznym i przekaźnikowym.
- pojemność magazynowa: 150 wzorów odcisków palców.
- czytnik linii papilarnych może być stosowany w zakresie temperatur: -20 do +85°C.

#### Lista artykułów

Nowy SAP	Opis	PG	Zastępuje
838622	Czytnik linii papilarnych ENEO CC+APP	E-T	633288

#### Dokumentacja

Artykuł dostępny w instrukcji IMO\_438.

#### Dostępność

Wymiana będzie przebiegała automatycznie od 10.07.2020 po wyczerpaniu zapasów elementu zastępowanego.  
Termin realizacji: 2 dni robocze.

#### Aplikacja

Aplikacja BioKey® jest przeznaczona do systemów Android i iOS



PL\_20-1003

Data publikacji: 2020-07-10  
Data ostatniej edycji: 2020-07-10

\* w przypadku zapytań o cenę prosimy o kontakt: [sprzedaz@roto-frank.com](mailto:sprzedaz@roto-frank.com)